

# 各種の熱単位換算表

各種の熱の単位をMKS、工業、物理単位系で表わしますと下表のようになります。

(1kWh=860kcal)

単位系	kcal系	cal系	MKS系
熱量	(kcal) 1 $10^{-3}$ $0.2389 \times 10^{-3}$	(cal) $10^3$ 1 0.2389	(J) $4.186 \times 10^3$ 4.186 1
熱流	(kcal/h) 1 3.6 0.86	(cal/s) 0.2778 1 0.2389	(W) 1.163 4.186 1
熱伝導率	(kcal/m·h·°C) 1 360 0.86	(cal/cm·s·°C) $0.2778 \times 10^{-2}$ 1 $0.2389 \times 10^{-2}$	(W/m·°C) 1.163 $4.186 \times 10^2$ 1
熱比抵抗	(m·h·°C/kcal) 1 $0.2778 \times 10^{-2}$ 1.163	(cm·s·°C/cal) 360 1 $4.186 \times 10^2$	(m·°C/W) 0.86 $0.2389 \times 10^{-2}$ 1
表面電熱率	(kcal/m <sup>2</sup> ·h·°C) 1 $3.6 \times 10^4$ 0.86	(cal/cm <sup>2</sup> ·s·°C) $0.2778 \times 10^{-4}$ 1 $0.2389 \times 10^{-4}$	(W/m <sup>2</sup> ·°C) 1.163 $4.186 \times 10^4$ 1
表面比熱抵抗	(m <sup>2</sup> ·h·°C/kcal) 1 $0.2778 \times 10^{-4}$ 1.163	(cm <sup>2</sup> ·s·°C/cal) $3.6 \times 10^4$ 1 $4.186 \times 10^4$	(m <sup>2</sup> ·°C/W) 0.86 $0.2389 \times 10^{-4}$ 1
比熱	(kcal/kg·°C) 1 $0.2389 \times 10^{-3}$	(cal/g·°C) 1 $0.2389 \times 10^{-3}$	(J/kg·°C) $4.186 \times 10^3$ 1
密度	(kg/m <sup>3</sup> ) 1 $10^3$	(g/cm <sup>3</sup> ) $10^{-3}$ 1	(kg/m <sup>3</sup> ) 1 $10^3$
体積比率	(kcal/m <sup>3</sup> ·°C) 1 $10^3$ $0.2389 \times 10^{-3}$	(cal/cm <sup>3</sup> ·°C) $10^{-3}$ 1 $0.2389 \times 10^{-6}$	(J/m <sup>3</sup> ·°C) $4.186 \times 10^3$ $4.186 \times 10^6$ 1
温度伝播率	(m <sup>2</sup> /h) 1 0.36 $0.36 \times 10^4$	(cm <sup>2</sup> /h) $0.2778 \times 10$ 1 $10^4$	(m <sup>2</sup> /s) $0.2778 \times 10^{-3}$ $10^{-4}$ 1

## 使用例

熱伝導率が (cal/cm·s·°C) で表わされている場合

(kcal/m·h·°C) に換算するには360を乗じること。

(W/m·°C) に換算するには $4.186 \times 10^2$ を乗じること。

銀の熱伝導率は1(cal/cm·s·°C)、360(kcal/m·h·°C)、418.6(W/m·°C) である。